ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ

« Б Е Л Е Н Ь М А К С И М В А Л Е Р І Й О В И Ч »

ЗАТВЕРДЖУЮ
ФОП «Белень М.В.»

_____ М.В. Белень
«__» червня 2025 р.

ЗВІТ№25-25

про проведення технічного обстеження вхідної групи та приміщень будівлі Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони за адресою: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 11 щодо доступності закладу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

Замовник: **Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони**

З ОРИГІНАЛОМ ВІРНО
11.06.25 р.

м. Вінниця 2025

ЗВІТ

про проведення технічного обстеження вхідної групи та приміщень будівлі Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони за адресою: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 11 щодо доступності закладу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

м. Вінниця *«17» червня 2025 р.*

Комісія у складі:

Завідуючий відділенням логістики Синчук В.І.

Комендант училища Табун А.Я.

Представник організації, що проводить обстеження:

Експерт з технічного обстеження
будівель та інженерних споруд
(сертифікат серія АЕ №007640
від 27.02.2025р. Белень М.В.

Провели обстеження технічного стану, відповідно ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД», вхідної групи та приміщень будівлі Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони за адресою: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 11 щодо доступності закладу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, склали даний звіт в нижче слідуючому:

Обстеження вхідної групи та приміщень проводилось на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення будівлі Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони за адресою: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 11

З ОРИГІНАЛОМ ВІРНО

Результати обстеження:

В процесі проведення обстеження вхідної групи та приміщень щодо доступності будівлі було виконано заміри конструкцій:

Вхідна група

Перепад висот між підлогою приміщень першого поверху та покриттям двору 0,60м. (див. фото додаток А).

Ширина дверних прорізів (входу в будівлю) в просвіті складає 0,9м. Вхідні дверні блоки влаштовано металопластикові з армованого профілю ПВХ. Двері однополі, розпашні. Поріг в дверному прорізах не передбачений. Розміри дверного прорізу відповідають вимогам ДБН В.2.2-40:2018.

Перед входом встановлена інформаційна табличка з друкованим текстом, та кнопка дзвінка. Перед вхідними дверями на ганку та перед пандусом влаштована тактильна плитка.

На початку пандусу передбачена контрастна смуга по всій ширині.

Вхідна група має ганок прямокутної форми та пандус. Ганок та пандус покрито керамічною плиткою. Покриття вхідної групи частково виконано бетонним козирком, покрівельним матеріалом служить руберойд. Водовідведення організоване за допомогою водоприймальних воронок та ринв.

Кут нахилу пандуса відповідає діючим нормам та складає 1:12. Ширина пандуса в просвіті (відстань між внутрішніми краями поручнів) складає 1,2м. Пандус та ганок огороджено. Пандус та ганок обладнано поручнями на висоті 700 та 900мм.

На момент проведення технічного обстеження встановлено відповідність вхідної групи вимогам ДБН В.2.2-40:2018.

Фото будівельних конструкцій вхідної групи до приміщень додаються.

Коридор та кабінети

Ширина коридору становить 2,3м. Підлога коридору має незначні перепади в місцях дверних прорізів і становить до 0,01м при цьому влаштовані скоси.

Перед входами до кабінетів та по коридору встановлені інформаційні таблички.

З ОРИГІНАЛОМ ВІРНО

17.06.2025 р.

Ширина дверних прорізів (входу в кабінети) в просвіті складає 0,9м. Дверні блоки влаштовано металопластикові з армованого профілю ПВХ та деревяні. Двері однополі та двополі, розпашні. Елементи порогів в дверних прорізах не перевищують 0,015м при цьому влаштовані скоси.

Фото будівельних конструкцій коридору та кабінетів додаються.

Санвузол для маломобільних груп населення

Приміщення санвузла складної форми в плані, розмірами 1,68 х 3,2м.

Опорядження:

- стіни - керамічна плитка на всю висоту приміщення;
- стеля - шпаклювання та пофарбування;
- підлога – керамічна плитка.

Санвузол для маломобільних груп населення обладнаний такими сантехнічними приладами як: унітаз до якого підведений змішувач з гігієнічним душем (лійкою), умивальник, електричний водонагрівач.

Для відведення води з приміщення в підлозі передбачений трап.

В приміщенні санвузла влаштовані поручні: біля унітазу відкидний поручень та звичайний, біля умивальника по його контуру. Також в приміщенні передбачено гачки для одягу, мильниць та іншого приладдя.

Ширина дверного прорізу (входу в санвузол) в просвіті складає 0,9м. Двері однополі, розпашні, безпорогові з відкриванням назовні.

Перед входом встановлена інформаційна табличка з друкованим текстом.

На момент проведення технічного обстеження встановлено відповідність санвузла для маломобільних груп населення вимогам ДБН В.2.2-40:2018.

Фото існуючого санвузла для маломобільних груп населення додаються

Національна поліція України
Вище професійне училище Департаменту патрульної поліції
Вінницьке
08571794
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
ВІРНО

Висновок:

Обстежена вхідна група та приміщення на предмет доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, будівлі Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони за адресою: м. Вінниця, вул. Генерала Арабея, 11 **відповідає** вимогам ДБН В.2.2-40:2018 «ІНКЛЮЗИВНІСТЬ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД».

Висновок підтверджує доступність вхідної групи та приміщень, в яких суб'єкт господарювання провадитиме свою діяльність, для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до будівельних норм і правил.

Завідуючий відділенням лоцистики Синчук В.І.

Комендант училища Табун А.Я.

Представник організації,
що проводить обстеження: Белень М.В.

ЗАСВІДЧЕНО ОРИГІНАЛОМ ВІРНО

17 06 2025 р.

Додаток А
(Фотофіксація 1-8)

Фото 1

(загальний вигляд вхідної групи)

Фото 2

(загальний вигляд вхідної групи)

ОРИГІНАЛОМ ВІРНО

Фото 3

(загальний вигляд вхідної групи)

Фото 4

(санвузол для МГН)

ОРИГІНАЛОМ ВІРНО
06 2025р.

Фото 5

(санвузол для МГН)

Фото 6

(санвузол для МГН)

З ОРИГІНАЛОМ ВІРНО
06 2016 р.

Фото 7

(загальний вигляд приміщень)



Фото 8

(загальний вигляд приміщень)



ОРИГІНАЛОМ ВІРНО

14 06 2025 р.

Додаток Б
(Кваліфікаційний сертифікат експерта)

Використовуйте QR код для перевірки дійсності документа

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ ЕКСПЕРТІВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ"(37509268)

САМОРЕГУЛІВНА ОРГАНІЗАЦІЯ У СФЕРІ АРХІТЕКТОРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АЕ №007640

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ

виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних зі створенням об'єктів архітектури

Експертиза у будівництві
(найменування професії)

Виданий про те, що

БЕЛЕНЬ МАКСИМ ВАЛЕРІЙОВИЧ
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов (ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним вимогам у сфері діяльності, пов'язаної зі створення об'єктів архітектури, професійну спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія:

ЕКСПЕРТИЗА У БУДІВНИЦТВІ ПРОВІДНИЙ (ТЕХНІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД КЛАСУ НАСЛІДКІВ (ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ) СС3 (ЗНАЧНІ НАСЛІДКИ))

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної комісії (далі - Комісія) від 27.02.2025, №272.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

Технічне обстеження будівель та споруд класу наслідків (відповідальності) СС3 (значні наслідки).

Дата видачі 27 лютого 2025 року.

Створено
в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва.
Дата створення: 03.03.2025

ОРИГІНАЛОМ ВІРНО